

Koller Auktionen - Lot 2319*
A165 Schmuck - Mittwoch 19 Juni 2013, 14.00 Uhr



HERRENARMBANDUHR, PLATINUM, IWC GRANDE COMPLICATION.

Platin 950.

Ref. 3770, Limitierte Serie Nr. 40/50. Platingehäuse Nr. 2554040, mit verschraubtem Boden, Repetitionsschieber zwischen 8-9h, rechteckige Chrono-Drücker. Silberfarbenes Zifferblatt mit silberfarbenen Indizes und Zeigern, zentraler Sekunden-Zähler gebläut, Datums-Anzeige bei 3h, Monats-Anzeige und 12-Stunden Zähler bei 6h, Wochentags-Anzeige mit kleiner Sekunde bei 9h, Jahresfenster zwischen 7-8h, Mondphase-Anzeige mit 30-Minuten Zähler bei 12h. Automatic, Werk Nr. 2484294, Cal. 79091, Chronograph, Ewiger Kalender mit Mondphase, Minuten-Repetition. Braunes Lederband mit Platin-Schnalle. D 42 mm.

Koller Auktionen, Hardturmstrasse 102, 8031 Zürich. Tel +41 44 445 63 63.
office@kollerauktionen.ch

Koller Auktionen - Lot 2319*
A165 Schmuck - Mittwoch 19 Juni 2013, 14.00
Uhr

!important;">

[CatItem.ArtText.Text502]

CHF 80 000 / 120 000
€ 82 470 / 123 710

Koller Auktionen, Hardturmstrasse 102, 8031 Zürich. Tel +41 44
445 63 63. office@kollerauktionen.ch

Koller Auktionen - Lot 2319*
A165 Schmuck - Mittwoch 19 Juni 2013, 14.00
Uhr



Koller Auktionen, Hardturmstrasse 102, 8031 Zürich. Tel +41 44
445 63 63. office@kollerauktionen.ch

Koller Auktionen - Lot 2319*
A165 Schmuck - Mittwoch 19 Juni 2013, 14.00
Uhr

18. Dez. 2012

Uhr von IWC
von Revision
bekommen.

Unsere Reparatur : 40563442
Modell : GRAND COMP-PLATINUM-BLK GLSY ALGTR-WHITE
Individualnummer : 2554040

Sehr geehrter Kunde,

wir dürfen Sie darüber informieren, dass Ihre IWC Reparatur fertiggestellt wurde. Beiliegend erhalten Sie die entsprechende Rechnung.

Zifferblatt

Periodischer Service

Folgende Arbeiten sind im periodischen Service inbegriffen:

- Ausbau des Uhrwerkes aus dem Gehäuse
- Erstellung einer Diagnostik des Uhrwerkes inklusive Messung der Ganggenauigkeit und der Amplitude
- Entmagnetisierung bei mechanischen Uhrwerken
- Reinigung und Schmierung von Hemmung und Unruh
- Kontrolle/Einstellung der Hemmung
- Ersatz der Batterie (bei Quarzwerken)
- Kontrolle aller Funktionen (Grundwerk und eventuell Zusatzmechanismen wie z. B. Chronograph usw.)
- Neuverstellung des Uhrwerkes nach den Vorgaben von IWC Schaffhausen
- Entfernung des Bandes und vollständige Zerlegung des Gehäuses
- Reinigung des zerlegten Gehäuses, Metallbandes und Verschlusses
- Ersatz aller Dichtungen, der Standardkrone (Stahl, Titan) und Kunststoffgläser
- Zusammenbau des Gehäuses und Prüfung der Wasserdichtheit (Test 1)
- Einbau des Uhrwerkes inklusive abschliessender Funktionskontrolle
- Prüfung der Wasserdichtheit (Test 2) und mehrstündige Kontrolle der Ganggenauigkeit und Gangreserve
- Montage, Funktions- und Sicherheitskontrolle des Armbandes und Verschlusses

Zeigerset ersetzen

Service Client Richemont Suisse SA, Route des Biches 10, CH-1732 Villars-sur-Glâne
Tel +41 (0)26 407 9311 Fax +41 (0) 26 407 9312 Mail service.client.suisse@richemont.com
Banca di Richemont Suisse SA TVA n° 143849

Koller Auktionen, Hardturmstrasse 102, 8031 Zürich. Tel +41 44
445 63 63. office@kollerauktionen.ch

Koller Auktionen - Lot 2319*
A165 Schmuck - Mittwoch 19 Juni 2013, 14.00
Uhr

Gehäuse
Nr. 2554040

Grande Complication, Ref. 3770, 40/50

Platin

Werk
Nr. 2484294

Cal. 79091


Verkauft
21. September 1993

Grupo Mondi, Mexico

Schaffhausen, 12. Juli 2011

IWC Schaffhausen


Gabriella Jetter


Monika Kottmann

Hinweis:

Über die erste Nummerierung von IWC-Uhren (ca. 1868–1885) gibt es keine Unterlagen mehr. Darum sind Verwechslungen mit der zweiten Nummerierung nicht auszuschliessen, insbesondere dann nicht, wenn die Uhren nicht vorlagen. Dieser Stammbuchauszug darf nicht als Gutachten verwendet werden. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt die Firma IWC Schaffhausen keine Gewähr. Jegliche Rechtsverbindlichkeit ist ausgeschlossen.